




1 首先将F边通过风扇的安装孔位



2 然后再放上C边穿过风扇的安装孔位

